



**VERBODEN TOEGANG ASBEST**

### ***Wettelijk verplichte asbestinventarisatie***

Kunststof kozijnen aanschaffen is een slimme, maar vaak flinke investering in je woning. Het is daarom verstandig om de verschillen in kwaliteit van de kozijnen en leveranciers goed af te wegen.

Wat ook goed is om te weten, is de verplichting om bij sloop- of renovatiewerkzaamheden aan gebouwen en woningen ouder dan 1994 een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Deze wettelijke verplichting, die sinds 2006 bestaat, is in 2024 extra onder de aandacht gekomen door strengere controles vanuit gemeentes en omgevingsdiensten.

# Waarom?

Asbest is gerelateerd aan diverse, dodelijke longziektes. Het ontbreken van een asbestinventarisatierapport kan resulteren in een boete oplopend tot duizenden euro's

Kunststofkozijnleveranciers hanteren deze wettelijke regels ter bescherming van de gezondheid van omwonenden, de monteur die de kozijnen vervangt en van jouw gezin.

De kunststofkozijnleverancier start pas met de werkzaamheden als er een asbestinventarisatie is uitgevoerd en er geen asbest gevonden is.

Wordt er wel asbest gevonden? Dan volgt eerst de sanering voordat de monteurs aan de slag kunnen met jouw woning.

Vind een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf



## Asbest rondom kozijnen

Asbest kan in woningen van voor 1994 voorkomen, onder andere in de buurt van de kozijnen. Bij een asbestinventarisatie voor kozijnenvervanging wordt gelet op de volgende punten:

- ✓ Panelen: Onder ramen kunnen panelen van asbest zitten.
- ✓ Beglazingskit: Ramen vastgezet met asbesthoudende kit komen nog steeds voor, zelfs in oudere kunststof kozijnen. Bij vervanging moet de kit gecontroleerd worden.
- ✓ Chrysotielplaatjes: Deze kunnen tussen de kozijnen en buitenmuren zitten. Ze zijn pas zichtbaar na het lossnijden van de kitrand.



## VKG Keurmerk

Het VKG Keurmerk is de brancheorganisatie voor leveranciers en fabrikanten van kunststof kozijnen. We bewaken de kwaliteit van product en proces en werken aan duurzame innovatie. Wij zetten ons in voor eerlijke, heldere informatie over asbest en de asbestinventarisatie bij de aanschaf van kunststof kozijnen.

Meer informatie over asbest op onze website

